

Tabel 2.161

## Kondisi Saluran Pengairan (Daerah Irigasi) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025

No	Kondisi	Jenis Saluran (km)		
		Primer	Sekunder	Tersier
1	Baik	7216	3383	
2	Sedang	3575	1772	2251
3	Rusak	8259	27656	9004
	<b>Subtotal</b>	<b>19050</b>	<b>32811</b>	<b>11255</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, 2025

Total
10599
7598
44919
63116